



## Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 24/517

Rīgā,

31.07.2024

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Īpašnieks</b>   | Getliņi EKO SIA  | <br> |
| <b>Transporta līdzeklis</b>  | Volkswagen Transporter   |  |
| <b>Virsbūves tips</b>  | Pasažieru mikroautobuss  |  |
| <b>Pirmā reģistrācija</b>  | 12.03.2009   |  |
| <b>Dzinēja tilpums, jauda</b>  | 2461 cm <sup>3</sup> 96 kw (131 zs)  |  |
| <b>Virsbūves nr.</b>   | WV2ZZZ7HZ9H040101  |  |
| <b>Reģistrācijas nr.</b>   | HG6596   |  |
| <b>Odometra rādījums (km)</b>  | 400365 km  |  |
| <b>Krāsa</b>   | Sarkana  |  |
| <b>Degviela</b>  | Dīzelis  |  |
| <b>Ātrumkārbā</b>  | Mehāniskā  |  |
| <b>Tehniskā apskate līdz</b>   | 30.08.2024   |  |
| <b>Pilna masa (kg)</b>   | 3000kg   |  |
| <b>Pašmasa (kg)</b>  | 2220kg   |  |
| <b>Adrese</b>  | Kaudziņu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads.   |  |
| <b>Aprīkojums:</b>   | Kondicionieris; Stūres pastiprinātājs; Jumta sliedes; Imobilaizers; Audio iekārta; Airbag; El. regulējami logi; Centrālā atslēga; ABS; El. regulējami spoguļi; Piekabes āķis; Sēdvietas: 9; Atslēgu skaits: 1; |  |
| <b>Piezīmes:</b>   | Krāsojuma defekti uz dzinēja pārsega, labās puses sliekšņa. Korozija uz aizmugurējiem spārniem, aizmugurējām durvīm.   |  |
| <b>Tirgus vērtība</b>  | 5500 EUR   |  |
| <b>Ātrās realizācijas vērtība</b>  | 3800 EUR   |  |
| Transportlīdzekļa novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, transportlīdzekļa likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju Latvijas Republikā. Apsēkošanas brīdī tiek novērtēts transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina transportlīdzekļa vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm. |  |  |
| Transportlīdzekļa vērtība norādīta ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds piemērojams, un ja vērtējumā nav noteikts citādi.  |  |  |
| Sertificēts kustamās mantas vērtētājs Kārlis Apinis. LĪVA sertifikāts Nr. 30.  |  |  |
| Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.   |  |  |

SIA "3G"

Reģ. Nr. 40003607237

Matīsa iela 78A, Rīga, LV-1009

<http://www.3g.lv>; mob. 29108888

Banka AS "SWEDBANK"

Kods: HABALV22; konta Nr.LV87HABA0551003330983

# Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 24/517

Fotopielikums: Volkswagen Transporter , HG6596, WV2ZZZ7HZ9H040101



# Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 24/517

Fotopielikums: Volkswagen Transporter , HG6596, WV2ZZZ7HZ9H040101



# Transportlīdzekļa novērtēšanas akts Nr. 24/517

Fotopielikums: Volkswagen Transporter , HG6596, WV2ZZZ7HZ9H040101



| LATVIJAS REPUBLIKA |                         | TRANSPORTLĪDZEKĻA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA         |  |
|--------------------|-------------------------|---|--|
| A                  | Reģistrācijas numurs    | HG6596  |  |
| B                  | 1. reģistrācijas datums | 12.03.2009.                                       |  |
| H                  | Derīga līdz             | **  |  |
| D1                 | Marka                   | VW  |  |
| D3                 | Modelis                 | TRANSPORTER                                       |  |
| E                  | VIN                     | WV2ZZZ7HZ9H040101                                 |  |
| Turētājs           | C.1.1.                  | SIA GETLIŅI EKO                                   |  |
|                    | C.1.2.                  | **  |  |
|                    | C.1.3.                  | STOPIŅU NOVADS P/N SALASPILS GETLIŅI RĪGAS RAJONS |  |
| Ipašnieks          | C.2.1.                  | SIA GETLIŅI EKO                                   |  |
|                    | C.2.2.                  | **  |  |
|                    |                         | AE 0893872  |  |
| AE 0893872         |                         | LV  |  |

  

| AE 0893872  |                   |                           |                           |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| D.2.  | Tips              | 7HC                       |                           |
|   | Variants          | ND50BNZXO                 |                           |
|   | Versija           | LS300FM6A5031627GG        |                           |
| F.1.  | Pilna masa (kg)   | 3000                      |                           |
| G   | Pašmasa (kg)      | 2220                      |                           |
| I   | Izdota            | 12.03.2009. CSDD VALMIRRA |                           |
| J   | Kategorija        | M1                        | Q Jaudatēvrs(W/kg) **     |
| K   | Tips/apmērs       | e1*2001/116*0220*18       |                           |
| P.1.  | Motora jauda (kW) | 2461                      | P.2. Motora jauda (CV) 96 |
| P.3.  | Degviela          | Dīzeļdegviela             |                           |
| R   | Krāsa             | Ķiršu                     |                           |
| S.1.  | Sēdvietas         | g                         | S.2. Stāvvietas **        |
| (Y)   | Veids             | Vieglais pasažieru        |                           |
| (Z)   | Piezīmes          | **                        |                           |
| EIROPAS KOPIENA   |                   |                           |                           |
| <small>INSTRUMENTO LA PRAŠĀRĀI SPRIEMSI DE CIRCULACION DIVERGENT O REGISTRACI, REGISTRENGATRESE<br/>INSTRUMENTO LA PRAŠĀRĀI SPRIEMSI DE CIRCULACION DIVERGENT O REGISTRACI, REGISTRENGATRESE<br/>INSTRUMENTO LA PRAŠĀRĀI SPRIEMSI DE CIRCULACION DIVERGENT O REGISTRACI, REGISTRENGATRESE<br/>INSTRUMENTO LA PRAŠĀRĀI SPRIEMSI DE CIRCULACION DIVERGENT O REGISTRACI, REGISTRENGATRESE<br/>INSTRUMENTO LA PRAŠĀRĀI SPRIEMSI DE CIRCULACION DIVERGENT O REGISTRACI, REGISTRENGATRESE</small> |                   |                           |                           |